



22.05.2026

Vastaanottaja	Kohde
Parkanon rakennusvalvonta	58100110270013 Koulukuja 14

Päiväkotirakennuksen rakentaminen

Pelastusviranomaisen lausuu seuraavaa LP-581-2026-00032 rakentamislupaan:

Päiväkotirakennuksen rakentaminen. Lausunnon antamisen perusteena on käytetty pääpiirustuksia ja paloturvallisuussuunnitelmaa.

Rakennuksen perustiedot:

Paloluokka: P2

Väestönsuoja: S1-luokan teräsbetonisuoja, varsinainen suojapinta-ala 41,0 m²

Palotekniset järjestelmät:

Paloilmoitin: kyllä, ennen rakennuksen käyttöönottoa paloilmoittimelle on pidettävä varmennustarkastus

Poistumisopas- ja poistumisreitien valaistus: kyllä

Savunpoisto: korkeasta tilasta sähköisesti avattava savunpoistoikkuna, muuten ovien ja ikkunoiden kautta

Alkusammutuskalusto: pikapalopostit ja käsisammuttimet

Seuraavat erityissuunnitelmat/selvitykset tulee esittää pelastusviranomaiselle:

Paloilmoittimen elinkaarikirja: esitettävä

Poistumisvalaistussuunnitelma: esitettävä

Pelastusviranomaisen havainnot:

1. Paloturvallisuussuunnitelma poikkeaa tekstiosuudeltaa pääpiirustuksista ainakin ulkoseinän materiaalin osalta. Leikkauskuvan rakennetyypin mukaan ulkoseinärakenne on puurunkoinen, ei betonirunkoinen, mutta leikkauskuvassa on esitetty betonirunkoinen rakenne, kuten paloturvallisuussuunnitelmassa on esitetty. Ristiriitaisuudet suunnitelmissa tulee korjata.
2. Väestönsuojan suunnitelma on päivitettävä. Suunnitelmassa on esitettävä RT-kortissa 92-11173 esitetyt asiat. Nyt väestönsuojasta on esitetty rauhanajan käyttö, josta myös normaaliovi ulos käytävälle 101.
3. Ruokasalista poistutaan jakoseinän oikealta puolelta aulaan, jossa on esitetty jakoseinä 900 mm ovella. Jakoseinässä on oltava vähintään 1200 mm leveä ovi, joka aukeaa poistumissuuntaansa.
4. Paloturvallisuussuunnitelmassa on esitetty uloskäyntien leveydet. Pääpiirustuksissa on kuitenkin useammassa tilassa jakoseiniä, joiden käyntiovi on kapea (mittaa ei esitetty suunnitelmissa). Jakoseinien osalta on huomioitava uloskäyntien leveydet. Näitä ruokalan jakoseinä, esikoulun aulatilojen jakoseinä ja aulan jakoseinä ruokalan läheisyydessä.
5. Pääpiirustuksissa ei ole esitetty rakennusosien pintaluokkia. Suunnittelijan on varmistettava, että paloasetuksen luvun 4 vaatimuksen täyttyvät.
6. Yläpohjan ullakko/ontelotila on jaettava vähintään 400 m² kokoisiin osiin paloturvallisuussuunnitelman mukaisesti (ei esitetty pääpiirustuksissa). Vesikatolta on oltava käyntiluukut yläpohjan ontelotiloihin. Leikkauskuvassa on esitetty leikkaus vain iv-konehuoneen kohdalta.



22.05.2026

7. Paloilmoitinpainikkeet on merkittävä opasteilla, jossa kehoitetaan hätäilmoituksen tekemiseen, esim. "ei hätäkeskusyhteyttä, soita 112".

Kohteeseen on pyydetty pelastusviranomaisen tarkastus ja väestönsuojan tarkastus ennen rakennusvalvonnan osittaista loppukatselmusta. Pelastusviranomaisen tarkastus tilataan vähintään kaksi viikkoa ennen haluttua ajankohtaa sähköpostitse tarkastukset.pi@pelastustoimi.fi.

Lausunnonantaja:

Outi Toivonen
palotarkastaja
p. 040 627 8806
outi.toivonen@pelastustoimi.fi

Suosittelaa kohteeseen laadittavaksi kohdekortti pelastustoimintaa varten. Lisätietoa kohdekortista löytyy Pirkanmaan pelastuslaitoksen nettisivuilta kohdasta "Lomakkeet ja ohjeet" --> "Suunnittelu ja rakentaminen" --> "Kohdekortin laadinta"

Palotarkastaja
Outi Toivonen